

FORMATION ATEX NIVEAU 2

Durée : 14h

Modalité pédagogique : **Présentiel / 8 à 10 stagiaires**

Public : **Toute personne encadrant du personnel intervenant en zone ATEX pour réaliser des opérations de maintenance, dépannage, travaux ...**

Prérequis : **Aucun prérequis spécifique**


RISQUES SPÉCIFIQUES

PROGRAMME

🔗 Tarif

🔗 Programmation

[Nous consulter](#) / 05 63 40 50 60



Contenu de la formation

Contenu théorique :

- Les conséquences d'une explosion
- La réglementation (directives européennes et code du travail)
- Définition d'une atmosphère explosive
- Les conditions de formation d'une atmosphère explosive (LIE, LSE)
- Les sources d'inflammation
- Dimensionnement des zones à risque d'explosion
- Identification et classification des zones : gaz, vapeurs, poussières inflammables
- Le marquage des matériels, les outillages et équipements utilisables
- La signalétique
- Application aux postes de travail (instruction de travail, mesures de prévention, consignes de sécurité)
- Intervention en zone ATEX (autorisation de travail, consignes spécifiques)

Dernière mise à jour : 13/01/24

FORMAFRANCE - SIRET 800 090 185 00011 - Certificat Qualiopi N° 23FOR01434.1

05 63 40 50 60 - contact@formafrance.fr



- Circuler en zone ATEX, précautions à prendre : interdictions, matériel, vêtements antistatiques
- Etudes de cas précis en rapport avec l'activité des stagiaires : stockage de poussières, utilisation de gaz, zones de charges engins, utilisation de liquides inflammables, etc...
- Marquage des matériels, les outillages et équipements utilisables
- Différents modes de protection

Application pratique :

- Visite sur site, sous réserve des possibilités du site et dans le respect des protocoles, identification des zones ATEX de l'entreprise, des postes de travail concernés, rappel de la conduite à tenir pour accéder à ces zones, comment encadrer une intervention en zone ATEX (moyens de prévention, de protection...)
- Identification d'un marquage dans la zone
- Exercices pratiques : Préparation d'une intervention en zone ATEX :
 - Analyse du risque lié au poste et à la zone
 - Analyse du risque lié au déroulé de l'intervention
 - Identifier les mesures de prévention dans la zone concernée
 - Etablir les mesures de protection des intervenants, les mesures de consignation, autres mesures compensatoires.
 - Rédaction d'une instruction de travail sur un poste de l'entreprise ainsi qu'une autorisation de travail dans une zone ATEX
 - Rédaction d'un permis de feu – établissement des mesures d'accompagnement

Pédagogie

Méthode

- Au préalable, le formateur prend connaissance du dossier d'évaluation des risques ATEX de l'entreprise (DRPCE), afin de déterminer les installations, les zones ATEX, et identifier les substances et produits concernés.
- Le déroulement et le contenu de la formation, sont adaptés en fonction des risques et de l'organisation identifiés dans l'entreprise.

Outils

- Document ATEX de l'établissement
- Salle de cours
- Vidéoprojecteur

Validation des acquis et documents délivrés à l'issue de la formation

Les stagiaires sont évalués par le formateur tout au long de la formation. Un QCM est également réalisé par les stagiaires en fin de formation.

À l'issue, une attestation individuelle sera remise à chaque participant.

Le + FORMA FRANCE

Votre Conseiller Technique se tient à votre disposition gratuitement toute l'année afin de répondre à vos questions via assistance@formafrance.fr



Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Accessibilité physique

- ✓ En INTRA : l'accès à vos personnels en situation de handicap est sous votre responsabilité

Accessibilité pédagogique

- ✓ Pratique : nos programmes sont adaptables selon le handicap – nous consulter
- ✓ Théorie : certains handicaps nécessitent la présence d'un accompagnateur -nous consulter pour l'option tarifaire à prévoir

Nous avertir en amont de la formation afin de prévoir les adaptations nécessaires.

Informations pratiques

Recyclage : Recommandé tous les 3 ans

Encadrement : Conseiller technique spécialiste ATEX et Gestion du risque industriel